

**ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ GH 166A, GH 166B**

**«ВНИМАНИЕ!».** Несоблюдение данной инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым последствиям: нанесению ущерба имуществу и здоровью людей.

**НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

Пистолет пескоструйный используется при выполнении работ по очистке поверхности от грязи, ржавчины, краски, стойких загрязнений. Для работы применяется промытый кварцевый песок или специальная абразивная смесь.

Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

**ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

1. Пескоструйное сопло
2. Курок
3. Шланг подачи песка (GH 166B) или бачок для песка (GH 166A)
4. Быстросъемный соединитель

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| Модель              | GH 166A,             | GH 166B |
|---------------------|----------------------|---------|
| Рабочее давление    | 3-5 Бар              |         |
| Потребление воздуха | 300 л/мин            |         |
| Тип соединителя     | Быстросъемный (ЕВРО) |         |
| Объем бачка         | 0,75 л               | -       |
| Длина шланга        | -                    | 2 м     |

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

- Пользуйтесь средствами защиты органов дыхания.
- Во избежание неблагоприятного воздействия материала для обработки на кожу и глаза, всегда надевайте защитные очки и перчатки.
- Никогда не используйте легко воспламеняемые газы.
- Перед любыми ремонтными работами пистолет должен быть отсоединен от источника сжатого воздуха. Перед каждым запуском, особенно после каждой очистки и после ремонтных работ, следует проверить на прочность посадки все болты и гайки, а также проверить герметичность соединений и шлангов. Неисправные детали следует отремонтировать или заменить.
- Не используйте пистолет для распыления легковоспламеняющихся жидкостей.
- Никогда не направляйте пескоструйный пистолет на себя, других лиц и животных.
- При работе с пневматическим краскопультом всегда используйте чистый, сухой воздух.
- Рекомендуется использовать компрессор, поддерживающий не менее 100PSI.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕСКОСТРУЙНОГО ПИСТОЛЕТА**

После того, как Вы распакуете инструмент, убедитесь, что на нем нет повреждений. Подсоединив пистолет к источнику сжатого

воздуха, убедитесь, что все ЕГО части (бачок, шланг для подачи воздуха) надежно установлены. Проверьте затяжку болтов и гаек.

**ВНИМАНИЕ!** Каждый раз перед использованием, после промывки, следует проверить затяжку болтов и гаек. Перед техническим обслуживанием или ремонтом инструмент должен быть отключен от сети подачи воздуха. Несоблюдение мер предосторожности может привести к травмам и тяжелым последствиям.

1. Подключите пистолет к компрессору через шланг
2. Установите регулятор давления на компрессоре 60-100PSI.
3. Осмотрите рабочую поверхность, подсоедините пескоструйный пистолет к источнику сжатого воздуха и запустите компрессор.
4. Поднесите сопло вплотную к рабочей поверхности и начните работу.

Данный инструмент предназначен для работы с чистым, сухим воздухом. Поскольку сжатый воздух может содержать влагу и посторонние примеси, приводящие к ржавлению и преждевременному износу инструмента, а так же ухудшают качество работы, рекомендуется использовать в воздушной линии фильтры (масло/ влагоотделители), которые устанавливаются как можно ближе к инструменту.

5. Перед началом работы проверьте пескоструйный пистолет на шаблоне, отрегулируйте подачу воздуха.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

По окончании работы отсоедините инструмент от источника сжатого воздуха, хорошо промойте пистолет мыльным раствором и высушите.

Никогда не используйте поврежденный инструмент и соединительные части.

Регулярно проверяйте все крепежи, винты на корпусе инструмента, чтобы убедиться, что они хорошо подтянуты.

Квалифицированный ремонт в большинстве случаев можно производить только при помощи специальных инструментов. В этом случае обратитесь в сервисный центр.

**ХРАНЕНИЕ**

Пескоструйный пистолет необходимо хранить в сухом отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от проникновения паров кислот, щелочей при температуре не ниже +5°C и относительной влажности не более 70%.

**ИЗМЕНЕНИЯ**

В связи с постоянным совершенствованием производства изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию инструмента изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.

Дата изготовления указана на этикетке инструмента.

Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, а также правильности сборки и монтажа инструмента, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

**RUS | ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ.** Срок службы: 5 лет. Изготовитель: Гуйтанг Интернейшонал Трейд (Шанхай) Ко., ЛТД. Адрес: Комната F207, корпус 7, № 2118 Гуанхуа-роуд, район Минханг, Шанхай, Китай. Уполномоченный представитель / импортер: ООО «СНВ Карго». Адрес: 1129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51. Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ». Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76. Страна происхождения: Китай.

**KZ | ҚҰМ АҒАТЫН ПИСТОЛЕТ.** Қызмет ету мерзімі: 5 жыл. Өндіруші: Гуйтанг Интернейшонал Трейд (Шанхай) Ко., ЛТД. Мекенжай: Комната F207, корпус 7, № 2118 Гуанхуа-роуд, район Минханг, Шанхай, Китай. Жеткізуші: ООО «СНВ Карго». Мекенжай: 1129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51. Қазақстандағы өкілі: ТОО «ПРАКТИКУМ». Мекенжай: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76. Шығарылған елі: Китай.

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-НК.НВ27.В.09562/20. Выдан ООО «АбсолютСертПлюс», адрес: 198095, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, ул Маршала Говорова, дом 49 литер А, помещение 604.1. Действует по 17.05.2025